RZECZOZNAWSTWO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH RUCHU DROGOWEGO MASZYN I URZĄDZEŃ

Certyfikowany Rzeczoznawca Piotr Olszewski
Członek: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Motoryzacyjnych
Ruchu Drogowego Maszyn i Urządzeń AUTOCONSULTING

Rzeczoznawstwo z zakresu techniki motoryzacyjnej, wyceny wartości pojazdów,
kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych oraz wyceny wartości maszyn, urządzeń i pozostałych środków technicznych.
Ruchu drogowego i rekonstrukcji zdarzeń drogowych.
Rzeczoznawca z listy Biegłych Sądowych Sądu Okręgowego w Ostrołęce
Rzeczoznawca z listy Biegłych Skarbowych Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
Rzeczoznawca z listy do spraw jakości produktów lub usługi Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

ASSIST CAR GROUP SP Z O.O. 07-410 Ostrołęka, ul. Srebrna 19 tel: 500-200-696 e-mail: biuro@assistcar.pl

Opinia numer: GE/A/001/04/2022 z dnia: 2022/04/13

Rzeczoznawca : Arkadiusz Rużański

Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Pułtusku

Adres: Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk

Zlec. pismo, znak: Umowa Nr 51/2022 z dnia: 2022/04/01

Zadanie: Określenie wartości pojazdu w stanie uszkodzonym

PODSTAWA OPINII

1. Opinia dokonana w oparciu o instrukcję nr 1/2016 SRTSiRD
2. Opinia uwzględnia: przebieg wg wskazań drogomierza, wyposażenie standardowe i dodatkowe, stan podzespołów i elementów, stan ogólny pojazdu.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IV-2022

Marka: DAEWOO-FSO/FSO Rok produkcji: 1998

Model: Nubira 1.6 Kat.

Wersja: S Nr rejestracyjny: WL44133

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy VIN: KLAJF696EWK096171

Nr INFO-EKSPERT	059-00025
Data pierwszej rejestracji	1998/01/15
Okres eksploatacji pojazdu (98/01/15-22/04/13)	291 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	CZERWONY 2-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu	KLAJ
Dop. masa całk.	1720 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 78kW (106KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

2400 PLN **w tym VAT (23,0%) 448,78 PLN**

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień wykonania opinii wynosi:

500 PLN **w tym VAT (23,0%) 93,50 PLN**

ZAŁĄCZNIKI

1. Wycena wartości - druk podstawowy
2. Dokumentacja fotograficzna
3. Wycena wartości - arkusz kontrolny
4. Arkusz wyliczenia wartości pojazdu uszkodzonego
5. Opis powłoki lakierowej

OPINIA Nr: GE/A/001/04/2022 z dnia: 2022/04/13

Rzeczoznawca : Arkadiusz Rużański

Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Pułtusku

Adres: Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk

Zlec. pismo, znak: Umowa Nr 51/2022 z dnia: 2022/04/01

Zadanie: Określenie wartości pojazdu w stanie uszkodzonym

PODSTAWA OPINII

1. Opinia dokonana w oparciu o instrukcję nr 1/2016 SRTSiRD
2. Opinia uwzględnia: przebieg wg wskazań drogomierza, wyposażenie standardowe i dodatkowe, stan podzespołów i elementów, stan ogólny pojazdu.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IV-2022

Marka: DAEWOO-FSO/FSO Rok produkcji: 1998

Model: Nubira 1.6 Kat.

Wersja: S Nr rejestracyjny: WL44133

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy VIN: KLAJF696EWK096171

Nr INFO-EKSPERT	059-00025
Data pierwszej rejestracji	1998/01/15
Okres eksploatacji pojazdu (98/01/15-22/04/13)	291 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	CZERWONY 2-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu	KLAJ
Dop. masa całk.	1720 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 78kW (106KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (1998.01-1998.04)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Immobilizer	6	Szyby przyciemniane
2	Obrotomierz	7	Wspomaganie układu kierowniczego
3	Oparcie siedzeń tylnych dzielone	8	Zamek centralny
4	Sygnalizacja otwartych drzwi	9	Zegar cyfrowy
5	Szyby przednie regulowane elektrycznie		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Lakier metalizowany lub perłowy	32

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (287 mies.) * ..... **3 200 PLN**

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE ..... **32 PLN**

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTY RÓŻNE ..... **- 805 PLN**

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	- 161
Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.		
Korekta ze względu na liczbę właścicieli (1)	-5,0	- 161
Najwyższą wartość uzyskują na rynku pojazdy kupowane od pierwszego właściciela. Większa liczba użytkowników szczególnie dla pojazdów kilkuletnich oznacza najczęściej niższą dbałość o pojazdy, co powoduje obniżenie ich wartości rynkowej.		
Korekta ze względu na serwisowanie pojazdu	-5,0	- 161
Zdecydowanie chętniej kupowane są pojazdy o udokumentowanym stanie technicznym, potwierdzonym książką serwisową przeglądów technicznych i napraw. W praktyce użytkowania samochodów w Polsce wykonywanie przeglądów okresowych w sieci serwisowej producenta jest stosowane w początkowym okresie, zwykle nie przekraczającym 5 lat. Brak dokumentacji serwisowej szczególnie w pierwszych latach użytkowania pojazdu może być powodem stosowania korekty ujemnej a regularne wykonywanie przeglądów starszych pojazdów udokumentowane w książce serwisowej lub rachunkami i potwierdzone dobrym stanem technicznym pojazdu korekty dodatniej.		
Brak dokumentów pojazdu	-5,0	- 161
Brak dopuszczenia do ruchu	-5,0	- 161

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

2400 PLN

(słownie: dwa tysiące czterysta złotych)

w tym VAT (23,0%) 448,78 PLN

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień wykonania opinii wynosi:

500 PLN

(słownie: pięćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 93,50 PLN

Wartości określono na podstawie:
- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego.

Wycenę sporządził:

Rzeczoznawca Arkadiusz Rużański. pieczęć

841
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Motoryzacyjnych, Ruchu Drogowego, Maszyn i Urządzeń
AUTOCONSULTING
RZECZOZNAWCA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Arkadiusz Rużański
tel. 501 689 713, e-mail:sparx22@o2.pl

Dnia 2022/04/13r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: GE/A/001/04/2022 z dnia: 2022/04/13

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU	Dane: [O] IV-2022

Marka: DAEWOO-FSO/FSO Rok produkcji: 1998

Model: Nubira 1.6 Kat.

Wersja: S Nr rejestracyjny: WL44133

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

DAEWOO

DAEWOO
DAEWOO MOTOR CO., LTD
MY 1998
KLAJF696EWK096171
1720 KG
2920 KG
1 -0950 KG
2 -0895 KG

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do opinii nr: GE/A/001/04/2022 z dnia: 2022/04/13

Rzeczoznawca : Arkadiusz Rużański

Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Pułtusku

Adres: Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk

Zlec. pismo, znak: Umowa Nr 51/2022 z dnia: 2022/04/01

Zadanie: Określenie wartości pojazdu w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IV-2022

Marka: DAEWOO-FSO/FSO Rok produkcji: 1998

Model: Nubira 1.6 Kat.

Wersja: S Nr rejestracyjny: WL44133

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy Nr IE: 059-00025

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU

KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
1999	05		4500
1998	05		3200
1997	05		2650

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (287 mies.) * ..... **3 200 PLN**

Normatywny okres eksploatacji ..... **287 mies.**

DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn) **1998/01/15**

Rzeczywisty okres eksploatacji ..... **291 mies.**

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 1998.01-1998.04

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	Wsp.	Wart. [PLN]
1	Lakier metalizowany lub perlowy	0,50			1,54	0,65	32

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE ..... **32 PLN**

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE ..... **32 PLN** *po korekcie:* **3 232 PLN**

Przebieg normatywny ..... **345 000 km**

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:

Opis korekty	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	- 161
Korekta ze względu na liczbę właścicieli (1)	-5,0	- 161
Korekta ze względu na serwisowanie pojazdu	-5,0	- 161
Brak dokumentów pojazdu	-5,0	- 161
Brak dopuszczenia do ruchu	-5,0	- 161

KOREKTY RÓŻNE ..... **- 805 PLN** *po korekcie:* **2 427 PLN**

UWAGI

Klauzule ograniczajace:

1. Niniejsza opinia służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
2. Wycenę sporządzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia. Nie prowadzono badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej.
3. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne wynikające z tego skutki podczas dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.

4. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny, powstałe z przyjęcia za podstawę wyceny informacji o stanie przedmiotu wyceny, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie tego stanu przez wykonawcę było niemożliwe lub bardzo utrudnione.
5. Powyższa wycena nie jest ekspertyzą techniczną przedmiotu wyceny, ocena stanu ma jedynie charakter informacyjny.
6. Istotą opracowania jest określenie wartości rynkowej pojazdu, a nie jego ceny. Cena powstaje w akcie kupna-sprzedaży.
7. Rzeczoznawca nie badał praw własności maszyny ani ciążących na niej zobowiązań.
8. W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji o wycenianym pojeździe niedostępnych rzeczoznawcy w czasie wykonywania niniejszej wyceny, stanowisko rzeczoznawcy przyjęte i zaprezentowane w opinii może ulec zweryfikowaniu.

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU ..... 2 400 PLN

Wycenę sporządził:

Rzeczoznawca Arkadiusz Rużański. pieczęć

841
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Motoryzacyjnych, Ruchu Drogowego, Maszyn i Urządzeń
AUTOCONSULTING
RZECZOZNAWCA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Arkadiusz Rużański
tel. 501 [illegible]3, e-mail.sparx22@o2.pl

Dnia 2022/04/13r.

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

do opinii nr: GE/A/001/04/2022 z dnia: 2022/04/13

Rzeczoznawca : Arkadiusz Rużański

Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Pułtusku

Adres: Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk

Zlec. pismo, znak: Umowa Nr 51/2022 z dnia: 2022/04/01

Zadanie: Określenie wartości pojazdu w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IV-2022

Marka: DAEWOO-FSO/FSO Rok produkcji: 1998

Model: Nubira 1.6 Kat.

Wersja: S Nr rejestracyjny: WL44133

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy Nr IE: 059-00025

Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 291 mies.)	.....	**2 400 PLN**
Współczynnik amortyzacji pojazdu	0,12	
Współczynnik zbywalności pojazdu nowego	0,65	

CZĘŚCI DO NAPRAWY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
	1 Nadwozie lakierowane	
1	Błotnik przedni	P
2	Drzwi boczne przednie	P
3	Drzwi boczne tylne	L i P
4	Pokrywa tylna	
5	Błotnik tylny	L i P
6	Słupek przedni	L

CZĘŚCI DO WYMIANY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
	1 Nadwozie lakierowane	
1	Pokrywa przednia	
2	Błotnik przedni	L
3	Drzwi boczne przednie	L
4	Dach kpl.	
	2 Wyposażenie nadwozia	
5	Zderzak przedni kpl.	
6	Reflektor kpl.	L
7	Zderzak tylny kpl.	
8	Lampa zespolona tylna kpl.	L i P
9	Lusterko boczne zewnętrzne	L i P
10	Pas bezpieczeństwa przedni z napinaczem	L i P
11	Szyba przednia	
12	Szyba drzwi bocznych przednich	L
13	Szyba drzwi bocznych (dodatkowych) tylnych	L
	5 Zawieszenie przednie z układem kierowniczym	
14	Amortyzator	L
15	Wahacze i drążki reakcyjne zawieszenia	L
16	Zwrotnica	L
17	Piasta koła z łożyskami	L
18	Układ drążków kierowniczych	
19	Przekładnia kierownicza	
20	Tarcza hamulcowa (bęben hamulcowy)	L
	6 Zawieszenie tylne	
21	Belka zwieszenia tylnego	
22	Amortyzator	P
23	Oś i piasta koła	P
	7 Reszta	

24	Tarcza koła przedniego stalowa	L
25	Opona koła przedniego	L
26	Akumulator	

BRAKI W KOMPLETACJI POJAZDU

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
	2 Wyposażenie nadwozia	
1	Krata wlotu powietrza kpl.	

WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

L.p.	Nazwa zespolu	Udział [%]	Zniszczenie [%]	Wart. poz. zesp. [PLN]
1	Nadwozie lakierowane	24	32	392
2	Wyposażenie nadwozia	30	16	605
3	Silnik z osprzętem	19	0	456
4	Układ napędowy	9	0	216
5	Zawieszenie przednie z układem kierowniczym	8	40	115
6	Zawieszenie tylne	5	40	72
7	Reszta	5	9	109

Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu ..... **1 965 PLN**

WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

Metoda stopnia uszkodzenia

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku		**2 400 PLN**
Stopień uszkodzenia	0,1812	1 965 PLN
Współczynnik stopnia uszkodzenia	0,58	1 139 PLN
Współczynnik uszkodzeń ukrytych	0,93	1 059 PLN
Współczynnik zbywalności	0,16	**170 PLN**

Metoda odzysku części

Szacunkowa wartość złomu ..... **500 PLN**

PODSUMOWANIE

Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą odzysku części. ..... **500 PLN**

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	**2 400 PLN**
Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego	**500 PLN**
Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie	**1 900 PLN**
Współczynnik kosztu naprawy wzg. wartości rynkowej	15,72

Wycenę sporządził:

Rzeczoznawca Arkadiusz Rużański. pieczęć

841
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Motoryzacyjnych, Ruchu Drogowego, Maszyn i Urządzeń
AUTOCONSULTING
RZECZOZNAWCA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Arkadiusz Rużański
tel. 501 689 713, e-mail.sparx22@o2.pl

Dnia 2022/04/13r.

ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do opinii nr: GE/A/001/04/2022 z dnia: 2022/04/13

Rzeczoznawca : Arkadiusz Rużański

Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Pułtusku

Adres: Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk

Zlec. pismo, znak: Umowa Nr 51/2022 z dnia: 2022/04/01

Zadanie: Określenie wartości pojazdu w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Dane: [O] IV-2022

Marka: DAEWOO-FSO/FSO Rok produkcji: 1998

Model: Nubira 1.6 Kat.

Wersja: S Nr rejestracyjny: WL44133

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ